Xγ線用 TLD 指リングの取扱説明書

産業テック株式会社

1. 測定範囲

Xγ線用TLD指リングの測定範囲は表1に示します。測定範囲をご確認のうえご使用ください。

表1 Xy線用TLD指リングの測定範囲

測定線種	エネルギー範囲	線量範囲	検出素子
X線、γ線	$16 \mathrm{keV}{\sim}1250 \mathrm{keV}$	$0.1 \mathrm{mSv}{\sim}3\mathrm{Sv}$	LiF (Mg,Ti)

2. 発送物

お客様には、2. 1に示す $X\gamma$ 線用 TLD 指リングと2. 2に示す自然放射線除去用の FOG リングを発送ケースに同梱しお送りします。

2. 1 X γ 線用 TLD 指リング

 $X\gamma$ 線用 TLD 指リングは、リングバンド、キャップ、検出素子から構成され、リングバンド側面に氏名、事業所番号、個人番号、着用月、線種が表示されたネームラベルを貼り付けてあります。 ネームラベルは赤、緑、白の3色を該当月にあわせ順番に貼り替えてお送りします。また、キャップの色もネームラベル色に合わせ取りつけます。(図1参照)

2. 2 FOG リング

自然放射線除去用の FOG リングはチャック付ポリ袋に収納(図2参照)し、 $X\gamma$ 線用 TLD 指リングと一緒に発送ケースに入れてお送りします。(図3参照)

FOG リングは発送ケース内に入れた状態で放射線の影響を受けない場所(例えば、事務所)に保管してください。 着用終了後に着用済の $X\gamma$ 線用 TLD 指リングと一緒にご返却くださいますようお願いします。



図1 ネームラベル、キャップ



図2 チャック付ポリ袋



図3 発送ケース

3. その他

 $X\gamma$ 線用 TLD 指リングと FOG リングは貸与品であり、紛失した場合には実費をご請求させていただきますので、取扱いには十分にご注意してください。